

Informacija apie Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos aukcione parduodamą turą, 2026 m.

Valstybės turto objekto valdytojas Aplinkos apsaugos Departamentas prie Aplinkos ministerijos, juridinio asmens kodas 304766622, adresas Smolensko 15, Vilnius, paskelbė transporto priemonių, valčių ir kito turto elektroninius aukcionus per elektroninių varžytynių ir aukcionų portalą www.evarzytynes.lt.

Aukcionai vyks dviem etapais:

I Elektroninio aukciono vykdymo terminai (Parduodamas turtas esantis Vilniaus, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Utenos regionuose)

Dalyvių registracijos pradžia: 2026-07-03 00:00:00 val.

Dalyvių registracijos pabaiga: 2026-07-09 23:59:59 val.

Turto apžiūra 2026. 07.07-07.09

Aukciono pradžia: 2026-07-16 09.00 val.

Aukciono pabaiga: 2026-07-17 13.59 val.

Garantinis įnašas (**automobiliui**): 100 Eur.

Registravimo mokestis (**automobiliui**): 30 Eur.

Didinimo intervalas (**automobiliui**): 50 Eur

Garantinis įnašas (**priekabai, valtis, sniego motociklas**): 50 Eur.

Registravimo mokestis (**priekabai, valtis, sniego motociklas**): 20 Eur.

Didinimo intervalas (**priekabai, valtis, sniego motociklas**): 20 Eur.

Transporto priemonės įregistruotos VĮ „Regitra“.

Daugiau informacijos pateikta elektroninių varžytynių ir aukcionų portale www.evarzytynes.lt.

II Elektroninio aukciono vykdymo terminai (Parduodamas turtas esantis Kauno, Alytaus, Marijampolės regionuose)

Dalyvių registracijos pradžia: 2026-07-10 00:00:00 val.

Dalyvių registracijos pabaiga: 2026-07-15 23:59:59 val.

Turto apžiūra 2026. 07.13-07.15

Aukciono pradžia: 2026-07-22 09.00 val.

Aukciono pabaiga: 2026-07-23 13.59 val.

Garantinis įnašas (**automobiliui**): 100 Eur.

Registravimo mokestis (**automobiliui**): 30 Eur.

Didinimo intervalas (**automobiliui**): 50 Eur

Garantinis įnašas (**priekabai, valtis, sniego motociklas**): 50 Eur.

Registravimo mokestis (**priekabai, valtis, sniego motociklas**): 20 Eur.

Didinimo intervalas (**priekabai, valtis, sniego motociklas**): 20 Eur.

Transporto priemonės įregistruotos VĮ „Regitra“.

Daugiau informacijos pateikta elektroninių varžytynių ir aukcionų portale www.evarzytynes.lt

Atsiskaitymo sąlygos

Aukciono laimėtojo sumokėtas garantinis įnašas yra įskaitomas į laimėtojo turto kainą. Likusi suma turi būti pervesta į nurodytą sąskaitą banke per 2 darbo dienas. Visi mokesčiai (registravimo mokestis ir garantinis įnašas) bei turto įsigijimo suma mokami į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atidarytą atsiskaitomąją sąskaitą valstybės izde Nr.: LT28 4040 0636 1000 0429, Lietuvos Respublikos finansų ministerija, SWIFT kodas: MFRLLT22, **paskirtyje nurodant parduodamo turto skelbimo numerį. Nenurodžius skelbimo numerio nebus patvirtinta dalyvio registracija.** Kitiems elektroninio aukciono dalyviams garantinis įnašas bus grąžintas per 10 darbo dienų nuo elektroninio aukciono pabaigos. Dalyvio registravimo mokestis negražinamas.

Parduodamas turtas	Registracijos Nr.	Pavadinimas	Inventorinis numeris	Pagaminimo metai	Techniniai duomenys	Turto likutinė vertė / turto pardavimo vertė, Eur	Minimalus kainos didinimo intervalas, Eur	Pastabos
Alytaus regionas								
Kontaktinis asmuo	Tautvydas Dambrauskas, tel. +37069409440, el. paštas tautvydas.dambrauskas@aad.am.lt, Ineta Mickevičienė, tel. +37068872695, el. paštas ineta.mickeviciene@aad.am.lt)							
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: Kauno g. 69, Alytus.							
1. Lengvasis automobilis	EBS 857	Subaru Forester	AL_150024	2008	Identifikavimo numeris: JF1SH5LS59G012196 Darbinis tūris: 1994 Galia kW: 110 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 165000 Žinomi defektai: Paveiktas korozijos, greičių dėžės defektas, nėra galimybės užvesti	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektingos vietos)
2. Auto priekaba (valtys)	CL763	Priekaba thule	AL_150029	2008	Identifikavimo numeris: UH2000C138P267713 Žinomi defektai: Nėra techninės apžiūros, nėra atraminio ratuko, dužę galiniai žibintai.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektingos vietos)
3. Auto priekaba (valtys)	CL766	Priekaba thule	AL_150027	2008	Identifikavimo numeris: UH2000C1X8P272052	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas,

					Žinomi defektai: Iškomplektuota, nėra techninės apžiūros.			šonas, vidus, defektinės vietos)
4. Auto priekaba (valties)	BK520	Valties priekaba Tiki trailer	AL_150011	2007	Identifikavimo numeris: V6ABT450070000022 Žinomi defektai: Iškomplektuota, nėra techninės apžiūros.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
5. Auto priekaba (valties)	EB084	Valties priekaba THULE Trailers mod Brenderup	AL_120600122	2012	Identifikavimo numeris: UH2000C11CP379273 Žinomi defektai: Iškomplektuota, nėra techninės apžiūros.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
6. Auto priekaba (valties)	GD066	Valties priekaba Brenderup 8515	AL_120600130	2015	Identifikavimo numeris: UH200A014EP493667 Žinomi defektai: Iškomplektuota, nėra techninės apžiūros.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
Kauno regionas								
Kontaktinis asmuo	Rolandas Ptakauskas, tel. +37069975812, el. paštas rolandas.ptakauskas@aad.am.lt							
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: Rotušės a. 12, Kaunas.							
7. Lengvasis automobilis	CFE 434	Audi A6	MR_1510116	2002	Identifikavimo numeris: WAUZZZ4B42N133067 Darbinis tūris: 2671 Galia kW: 184 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 216231 Žinomi defektai: Variklis sunaudoja per didelį kiekį tepalo, didelis dūmingumas, neveikia akumuliatorius.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)

8. Lengvasis automobilis	FFN 378	VW Tiguan	IT-00381	2010	Identifikavimo numeris: WVGZZZ5NZBW056667 Darbinis tūris: 1968 Galia kW: 125 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 190630 Žinomi defektai: Variklio arba kuro sistemos defektas.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
9. Lengvasis automobilis	GZN 573	Suzuki SX4	IT-01020	2013	Identifikavimo numeris: TSMEYB21S00737276 Darbinis tūris: 1586 Galia kW: 88 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 88520 Žinomi defektai: Variklio defektas (reikia keisti variklį).	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
10. Lengvasis automobilis	FNZ 083	Isuzu D-Max	KN_1175	2011	Identifikavimo numeris: MPATFS86HBH521442 Darbinis tūris: 2499 Galia kW: 100 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 228506 Žinomi defektai: Kėbulas pažeistas korozijos (kiauryminės rūdys), reikalingas važiuoklės remontas, neveikia akumulatorius.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
11. Lengvasis automobilis	DDC 076	Suzuki Grand Vitara	KN_0878	2007	Identifikavimo numeris: JSAJTD54V00235400 Darbinis tūris: 1995 Galia kW: 103 Kuro rūšis: Benzinas/dujos Rida: 156400 Žinomi defektai: Kėbulas pažeistas korozijos (kiauryminės rūdys), neveikia akumulatorius.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)

12. Lengvasis automobilis	DCJ 073	Suzuki Grand Vitara	KN_0877	2007	Identifikavimo numeris: JSAJTD54V00235498 Darbinis tūris: 1995 Galia kW: 103 Kuro rūšis: Benzinas/dujos Rida: 129985 Žinomi defektai: Kėbulas pažeistas korozijos (kiauryminės rūdys), neveikia akumulatorius.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
13. Lengvasis automobilis	BDL 910	Mitsubishi L 200	KN_0651	2005	Identifikavimo numeris: MMBJNK7406D003381 Darbinis tūris: 2477 Galia kW: 85 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 211834 Žinomi defektai: Reikalingas kėbulo ir važiuoklės remontas, trūksta kėbulo detalių, neveikia akumulatorius.	0,00/150,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
14. Lengvasis automobilis	FFN 371	VW Tiguan	KN_1141	2010	Identifikavimo numeris: WV2225N2BW056287 Darbinis tūris: 1968 Galia kW: 125 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 171855 Žinomi defektai: Šildymo sistemos defektas, galinio tilto defektas, neveikia akumulatorius.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Transporto buvimo vieta: Veiverių g. 132, Kaunas.							
15. Auto priekaba (valties)	GK 098	Valties priekaba Brenderup 8515	KN_1505	2015	Identifikavimo numeris: YU100A017FP521111 Žinomi defektai: būklė gera, nėra techninės apžiūros.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus,

								defektinės vietas)
16. Auto priekaba (valties)	GK 102	Valties priekaba Brenderup 8515	KN_1506	2015	Identifikavimo numeris: YU100A014FP520501 Žinomi defektai: būklė gera, nėra techninės apžiūros.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietas)
17. Auto priekaba (valties)	GA 914	Valties priekaba Brenderup 8515	KN_1482	2014	Identifikavimo numeris: UH200A015FP497566 Žinomi defektai:	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietas)
18. Auto priekaba (valties)	GK 100	Valties priekaba Brenderup 8515	KN_1508	2015	Identifikavimo numeris: YU100A01XFP520499 Žinomi defektai: būklė gera, nėra techninės apžiūros.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietas)
19. Auto priekaba (valties)	GA 913	Valties priekaba Brenderup 8515	KN_1481	2014	Identifikavimo numeris: UH200A017FP497567 Žinomi defektai: būklė gera, nėra techninės apžiūros.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietas)
20. Auto priekaba (valties)	BA 875	Valties priekaba Taurus 700-11	KN_1463	2006	Identifikavimo numeris: Z39RX701X6K003122 Žinomi defektai: būklė gera, nėra techninės apžiūros.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietas)
21. Valtis	LT-18981	Valtis Crab K-360	KN_1504	2015	Identifikavimo numeris: 0000356855 Žinomi defektai: Defektų nėra.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus,

								defektinės vietos)
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Turto buvimo vieta: T. Daugirdo g. 7, Raseiniai.							
22. Auto priekaba (valties)	EH 573	Valties priekaba Thule Trailers Brenderup 8115	KN_1297	2012	Identifikavimo numeris: UH2000C13CP379274 Žinomi defektai: būklė gera, nėra techninės apžiūros.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
23. Valtis		Valtis Adventure M-330	KN_1295	2012	Identifikavimo numeris: UA-ADVM3322A212 Žinomi defektai: Nėra dokumentų	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
Klaipėdos regionas								
Kontaktinis asmuo	Evaldas Pikturna, tel. +37069816773, el. paštas evaldas.pikturna@aad.am.lt							
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: Žalgirio 11a, Klaipėda.							
24. Lengvasis automobilis	DDF 618	Suzuki Grand Vitara	KL_9071520	2007	JSAJTD54V00235597 Darbinis tūris: 2.0 Galia kW: 103 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 104121 Žinomi defektai: Neveikiantis, kėbulo korozija, variklio defektas.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
25. Lengvasis automobilis	DDF 624	Suzuki Grand Vitara	KL_001500	2007	Identifikavimo numeris: JSAJTD54V00235687 Darbinis tūris: 1995 Galia kW: 103 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 111205	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)

					Žinomi defektai: Neveikiantis, kėbulo korozija			
26. Lengvasis automobilis	DDF 630	Suzuki Grand Vitara	KL_17071520	2007	Identifikavimo numeris: JSAJTD54V00235575 Darbinis tūris: 1995 Galia kW: 103 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 112580 Žinomi defektai: Neveikiantis, kėbulo korozija, variklio defektas (neprasisuka)	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
27. Lengvasis automobilis	CET 775	Toyota Land Cruiser	UT_15124	2001	Identifikavimo numeris: JTEBZ99J900010696 Darbinis tūris: 4.2 Galia kW: 150 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 359595 Žinomi defektai: Neveikiantis, kėbulo korozija, be tech. apžiūros	0,00/1000,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
28. Lengvasis automobilis	ZAY 374	Toyota Land Cruiser	KL_10615120	2004	Identifikavimo numeris: JTEBZ99J900010696 Darbinis tūris: 2.0 Galia kW: 92 Kuro rūšis: DK Rida: 296182 Žinomi defektai: Neveikiantis, kėbulo korozija, be tech. apžiūros	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
29. Auto priekaba (valties)	GJ 026	Valties priekaba Brenderup	KL_IT-001374	2015	Identifikavimo numeris: YU100A011FP520777 Žinomi defektai: Iškomplektuota, nėra atraminio ratuko, be ratų, be galinių	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus,

					žibintų, nėra pačiūžų. Likęs tik rėmas.			defektinės vietos)
30. Auto priekaba (valties)	FU 591	Valties priekaba Brenderup	KL_IT-000303	2014	Identifikavimo numeris: UH200A01XFP497577 Žinomi defektai: Iškomplektuota, nėra atraminio ratuko, be ratų, be galinių žibintų, nėra pačiūžų. Likęs tik rėmas.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
31. Auto priekaba (valties)	GJ 023	Valties priekaba Brenderup	KL_IT-00138	2015	Identifikavimo numeris: YU100A012FP514308 Žinomi defektai: be techninės apžiūros	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
32. Auto priekaba (valties)	LV 858	GAZ704	KL_13951503	2001	Identifikavimo numeris: 00103166 Žinomi defektai: Surūdijusi, be techninės apžiūros.	0,00/50,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
33. Lengvasis automobilis	ERU458	Kia Sportage	KL_SF-150070	2010	Identifikavimo numeris: Darbinis tūris: U6YKG815CAL086158 Galia kW: 110 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 111698 Žinomi defektai: Kėbulo korozija.	0,00/1000,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
34. Sniego motociklas		Sniego motociklas Arctic cat ZRT 6	KN_0741	2006	Žinomi defektai: Variklio defektas, sudilęs varantysis vikšras.	0,00/150,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)

35. Sniego motociklas		Sniego motociklas "BOMBARD IER" SKI-DOO	KL_100415171	2004	Žinomi defektai: Variklio defektas, suskilusios kėbulo apdailinės detalės	0,00/150,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
Marijampolės regionas								
Kontaktinis asmuo	Ineta Mickevičienė, tel. +37068872695, el. paštas ineta.mickeviciene@aad.am.lt							
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: Dariaus ir Girėno g. 4, Marijampolė.							
36. Lengvasis automobilis	EZH 502	Kia Sportage	MR_1510134	2010	Identifikavimo numeris: U6YKG815CAL086338 Darbinis tūris: 2.0 Galia kW: 110 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 109976 Žinomi defektai: Kėbulas stipriai pažeistas korozijos, išsikrovęs akumulatorius, nuleistos padangos, negaliojanti techninė apžiūra, nėra draudimo.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
37. Lengvasis automobilis	EZH 507	Kia Sportage	MR_1510138	2010	Identifikavimo numeris: U6YKG815CAL086349 Darbinis tūris: 2.0 Galia kW: 110 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 116482 Žinomi defektai: Kėbulas stipriai pažeistas korozijos, išsikrovęs akumulatorius, nuleistos padangos, negaliojanti techninė apžiūra, nėra draudimo.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)

38. Auto priekaba (valties)	GK 076	Valties priekaba "Brenderup 8515"	MR_12063027	2015	Identifikavimo numeris: YU100A010FP521211 Žinomi defektai: Iškomplektuota, nėra atraminio ratuko, be ratų, be galinių žibintų, nėra pačiūžų. Likęs tik rėmas.	0,00/50,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
39. Auto priekaba (valties)	GC 791	Valties priekaba "Brenderup 8515"	MR_12063013	2015	Identifikavimo numeris: UH200A019EP492997 Žinomi defektai: Būklė patenkinama, iškomplektuota, be techninės apžiūros, be draudimo.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
40. Auto priekaba (valties)	EE 324	Valties priekaba THULE Trailers Brenderup	MR_12063004	2012	Identifikavimo numeris: UH2000C17CP379276 Žinomi defektai: Iškomplektuota, be atraminio ratuko, be techninės apžiūros, be draudimo.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
41. Auto priekaba (valties)	GK 079	Valties priekaba "Brenderup 8515"	MR_12063033	2015	Identifikavimo numeris: YU100A012FP521212 Žinomi defektai: Iškomplektuota, be atraminio ratuko, nėra purvasargių, be galinių žibintų, kiauros padangos, be pačiūžų, nėra valties pakėlėjo, be techninės apžiūros, be draudimo.	0,00/50,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
Panevėžio regionas								
Kontaktinis asmuo	Arvydas Barčas, tel. +37068673803, el. paštas arvydas.barcas@aad.am.lt							
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: Žvaigždžių g. 21, Panevėžys.							

42. Lengvasis automobilis	GZN 578	Suzuki SX4	IT-01023	2013	Identifikavimo numeris: TSMEYB21S00739850 Darbinis tūris: 1586 Galia kW: 88 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 98934 Žinomi defektai: Automobilio apdailos detalės sulūžusios, važiuoklė susidėvėjusi, variklio defektas, nėra techninės apžiūros.	0,00/1000,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
43. Lengvasis automobilis	GZN 581	Suzuki SX4	IT-01024	2013	Identifikavimo numeris: TSMEYB21S00740062 Darbinis tūris: 1586 Galia kW: 88 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 81110 Žinomi defektai: Automobilio sulaužytas priekinis buferis, nuimtas generatorius, kėbulas paveiktas rūdžių, iškomplektuotas nėra ABS, generatoriaus, be techninės apžiūros	0,00/150,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
44. Lengvasis automobilis	DCP 589	Suzuki Grand Vitara	PN_150016	2007	Identifikavimo numeris: JSAJTD54V00236045 Darbinis tūris: 1995 Galia kW: 103 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 132076 Žinomi defektai: Kėbulas pažeistas rūdžių, galinių arkų kiauryminiai prarūdimai, elektrinės dalies gedimas, neužsiveda, nėra techninės apžiūros.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)

45. Lengvasis automobilis	DCP 587	Suzuki Grand Vitara	PN_150012	2007	Identifikavimo numeris: JSAJTD54V00235937 Darbinis tūris: 1995 Galia kW: 103 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 129081 Žinomi defektai: Kėbulas pažeistas rūdžių galinių arkų kiauryminiai prarūdimiai, nėra techninės apžiūros.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
46. Lengvasis automobilis	DCP 592	Suzuki Grand Vitara	PN_150014	2007	Identifikavimo numeris: JSAJTD54V00236012 Darbinis tūris: 1995 Galia kW: 103 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 162455 Žinomi defektai: Kėbulas pažeistas rūdžių, galinių arkų kiauryminiai prarūdimiai, nėra techninės apžiūros.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
Šiaulių regionas								
Kontaktinis asmuo	Diana Meškauskienė, tel. +37061141814, el. paštas diana.meskauskiene@aad.am.lt							
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: Tilžės g. 198, Šiauliai.							
47. Auto priekaba (valties)	GK093	Transportavimo priekaba "Brenderup (valties) 8515" valst, Nr, GK093, ind, Nr, YU100A013FP520786, pilka, 4632x1	SL_120603068	2015	Identifikavimo numeris: YU100A013FP520786 Žinomi defektai: Būklė gera, nėra techninės apžiūros.	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)

		575x1450m m						
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: M. K. Čiurlionio g. 3, Šiauliai.							
48. Lengvasis automobilis	ETN 944	Kia Sportage	SL_120603010	2010	Identifikavimo numeris: U6YKG815CAL086199 Darbinis tūris: 1991 Galia kW: 110 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 178176 Žinomi defektai: Kėbulo korozija, techninė apžiūra galioja iki 2027-02-03	0,00/1000,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
49. Lengvasis automobilis	ETN 936	Kia Sportage	SL_120603007	2010	Identifikavimo numeris: U6YKG815CAL086251 Darbinis tūris: 1991 Galia kW: 110 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 112981 Žinomi defektai: Kėbulo korozija, nėra techninės apžiūros.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: P. Jodelės g. 2B, Naujoji Akmenė							
50. Lengvasis automobilis	JSZ 218	MITSUBISH I L200	SL_015128	2005	Identifikavimo numeris: MMBJNK7406D002914 Darbinis tūris: 2,5 Galia kW: 85 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 99646 Žinomi defektai: Paskirstymo dėžės defektas, važiuklės defektas, išsikrovę akumuliatoriai, nuleistos padangos, kėbulas pažeistas	0,00/150,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)

					korozijos, techninė apžiūra negalioja.			
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: J. Basanavičiaus g. 41, Šiauliai							
51. Lengvasis automobilis	ETN 938	Kia Sportage	SL_120603005	2010	Identifikavimo numeris: U6YKG815CAL086233 Darbinis tūris: 1991 Galia kW: 110 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 110070 Žinomi defektai: Kėbulo korozija, išsikrovę akumuliatoriai, spalva nublukusi nuo saulės, be techninės apžiūros.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: Beržų g. 11, Telšiai							
52. Lengvasis automobilis	ETN 934	Kia Sportage	SL_120603009	2010	Identifikavimo numeris: U6YKG815CAL085934 Darbinis tūris: 1991 Galia kW: 110 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 118700 Žinomi defektai: Stipri kėbulo korozija, techninė apžiūra galioja iki 2027-02-27	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
Utenos regionas								
Kontaktinis asmuo	Leonas Laucius, tel. +37065956217, el. paštas leonas.laucius@aad.am.lt							
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: Metalų g. 13, Utena							
53. Lengvasis automobilis	EZD 925	KIA SPORTAGE	UT-15147	2009	Identifikavimo numeris: U6YKG815CAL086046 Darbinis tūris: 1991 Galia kW: 110 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 168725 km	0,00/1000,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)

					Žinomi defektai: Automobilis prastos būklės (buvo apklijuotas žalios spalvos plėvele), visi mazgai susidėvėję, surūdijęs kėbulas, dugnas, blogas akumulatorius. Techninė apžiūra iki: 2027-01-07.			
54. Lengvasis automobilis	DCO 992	SUZUKI GRAND VITARA	UT-15126	2007	Identifikavimo numeris: JSAJTD54V00236578 Darbinis tūris: 1995 Galia kW: 103 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 109935 km Žinomi defektai: Automobilis labai blogos būklės (supuvęs) dugnas, kėbulas aprūdijęs ir visa važiuoklė yra susidėvėjusi, blogas akumulatorius, be techninės apžiūros.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
55. Lengvasis automobilis	DDF 580	SUZUKI GRAND VITARA	SL 015VAAI012/1	2007	Identifikavimo numeris: JSAJTD54V00236106 Darbinis tūris: 1995 Galia kW: 103 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 128931 km Žinomi defektai: Automobilis po auto avarijos (susidūrimas su žvėrimi). Šio automobilio mazgai susidėvėję, surūdijęs dugnas, kėbulas, blogas akumulatorius, be techninės apžiūros.	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
Vilniaus regionas								
Kontaktinis asmuo	Arvydas Kisielius, tel. +37066472360, el. paštas arvydas.kisielius@aad.am.lt							

Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: Smolensko g. 15, Vilnius							
56. Valtis	LT-P-581	Valtis F450 Brig falcon deLuxe	VL_120600002	2016	Identifikavimo numeris: 0000251686 Žinomi defektai: Prakiuręs korpusas, neremontuotina	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
57. Valties priekaba	GC277	Valties priekaba Brenderup 8515	VL_120600011	2014	Identifikavimo numeris: UH200A014FP497560 Žinomi defektai: be techninės apžiūros	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
58. Valtis su priekaba	BC135	Valtis Silver Hex-420 Frog BC 135 su transporto priekabaTau ras BC135	VL_1582908	2006	Identifikavimo numeris: 0000321338 (valties) Identifikavimo numeris: Z39RX701X6K003116 (priekabos) Žinomi defektai: nėra žinomų defektų	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
59. Lengvasis automobilis	FFN233	VW Tiguan	VL_1582951	2010	Identifikavimo numeris: WVGZZZ5NZBW052141 Darbinis tūris:1968 Galia:kW:125 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida:197820 km. Žinomi defektai: Kėbulo korozija, be techninės apžiūros	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
60. Auto priekaba (valties)	DN885	Valties priekaba Brenderup 8116	VL_12060016	2016	Identifikavimo numeris: UH2000A809P304671 Žinomi defektai: be techninės apžiūros	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)

61. Lengvais automobilis	EGE031	Nissan Note City	VL_12060009	2016	Identifikavimo numeris: SJNFAAE11U1319988 Darbinis tūris: 1386 Galia kW: 65 Kuro rūšis: Benzinas Rida: 128214 Žinomi defektai: Kėbulo korozija, vairo stiprintuvo gedimas, be techninės apžiūros	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
62. Lengvais automobilis	EZJ642	KIA SPORTAGE	VL_1582937	2010	Identifikavimo numeris: U6YKG815CAL085976 Darbinis tūris: 1991 Galia kW: 110 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 130249 Žinomi defektai: Kėbulo korozija, be techninės apžiūros	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
63. Lengvais automobilis	FFN211	VW Tiguan	VL_1582945	2010	Identifikavimo numeris: WVGZZZ5NZBW048079 Darbinis tūris: 1968 Galia kW: 125 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 138989 Žinomi defektai: Kėbulo korozija, neveikia vairo stiprintuvas, be techninės apžiūros	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
64. Auto priekaba (valties)	GK073	Valties priekaba Brenderup 8515	VL_1582992	2015	Identifikavimo numeris: YU100A019FP514306 Žinomi defektai: be techninės apžiūros	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)
65. Auto priekaba (valties)	GK074	Valties priekaba	VL_1582994	2015	Identifikavimo numeris: YU100A013FP513524	0,00/100,00	20,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas,

		Brenderup 8515			Žinomi defektai: be techninės apžiūros			šonas, vidus, defektinės vietos)
Turto apžiūra	Siūlomą parduoti turtą galima apžiūrėti per tris darbo dienas prieš aukcioną nuo 09:00 iki 12:00 val. Automobilių buvimo vieta: Vytauto g. 53, Trakai							
66. Lengvasis automobilis	FFN242	VW Tiguan	VL_1582954	2010	Identifikavimo numeris: WVGZZZ5NZBW052068 Darbinis tūris: 1968 Galia kW: 125 Kuro rūšis: Dyzelinas Rida: 196327 Žinomi defektai: Kėbulo korozija, be techninės apžiūros	0,00/500,00	50,00	Padaryti 3-5 foto nuotraukas (priekis, galas, šonas, vidus, defektinės vietos)